

Bericht VW Touareg 2014 - Facelift

Beitrag von „coala“ vom 20. Oktober 2014 um 20:12

Servus Hannes,

die Platzierung des AdBlue-Tanks finde ich ebenfalls selten unpassend gelöst. War da erstmal entsetzt, als ich das gesehen habe. Da wäre mit Sicherheit noch Platz am Unterboden mit einem entsprechend ausgeformten Tank gewesen, bzw. in den Hohlräumen hinter den Seitenverkleidungen. Sehr schade um den sinnlos verschwendeten Platz, an dem ich bislang bequem meinen Werkzeugkoffer samt einer zusätzlichen ("großen") Erste-Hilfe-Ausrüstung unterbringen konnte.

Ob das ein richtiger Ölmesstab ist, das kann ich dir nicht sagen. Er hat keinen ordentlichen Griff und mit den bloßen Fingern konnte ich ihn partout nicht herausziehen. Wollte jetzt auch nicht extra nach einer Zange fragen 🙄

Grüße
Robert