

Wählhebelsperre 4.2 V8 manuell entriegeln

Beitrag von „coala“ vom 23. Oktober 2014 um 09:46

[Zitat von mpking](#)

[...]und bitte nicht schreiben benutzte die Suchfunktion...diese hat mir nicht geholfen
 [...]

Servus MFg,

da würde ich als erstes mal den vermutlich ausgelösten Batterietrennschalter rückstellen (lassen), dann hast du wieder Saft im Bordnetz. Früher oder später wird das ohnehin notwendig werden.

Eine Zeichnung wird dir hier keiner einstellen, denn auch die Inhalte der Reparaturunterlagen unterliegen selbstverständlich dem Copyright. Du kannst dir aber für wirklich geringes Entgelt diese Reparaturleitfäden bei [erWin](#) downloaden.

Dein Thema habe ich mal vom allgemeinen Bereich in das richtige Unterforum verschoben und die Überschrift etwas angepasst. Dann tut sich auch die Suchfunktion leichter...

Grüße
Robert