

Kleines Problem mit den Parksensoren bei Zusatzscheinwerfern

Beitrag von „svenska“ vom 23. Oktober 2014 um 19:45

Hallo,

ich habe an meinen Dicken einen "Personenschutzbügel" nachgerüstet. Soweit so gut, der ist auch so konstruiert, dass es keine Probleme mit den Parksensoren gibt.

Jetzt habe ich aber 2 kleine LED-Zusatzscheinwerfer montiert und mit diesen harmonieren die Parksensoren nicht besonders.

Manchmal klappt alles wunderbar, aber sobald es nass ist spinnen die ständig und merken dass die Scheinwerfer da sind. Ist es wieder trocken funktioniert es meist.

Ich kann das keinen richtigen Zusammenhang ausmachen wann es geht und wann nicht.

Kann man den Parksensoren evtl. beibringen, dass die zum Auto gehören und dass sie diese aussparen sollen?

Ich hänge mal ein Bild an, damit ihr euch das besser vorstellen könnt.

mfg

svenska