

R5 TDI wird zu heiß

Beitrag von „206Limited“ vom 25. Oktober 2014 um 11:48

War bei mir Haargenau so !

Wasserpumpe kaputt !

Wartungsintervall eingehalten ?

Noch die Alte mit dem Kunststoffflügeln drin?

Tausch erfordert Spezialwerkzeug und dauert etwa 2,5 Std die Pumpe kostet EK 100€

Sie läuft im Wasser und im Öl und liegt an der Motorrückseite mit an den Stirnrädern an.