

# Außenspiegel - Blinker und Blende erneuern

Beitrag von „Rob-the-Top“ vom 27. Oktober 2014 um 21:05

Hallo Leute,

bin seit Aug. 2014 stolzer Besitzer eines TII V8 TDI und mega zufrieden mit dem Dicken.

Leider hat heute mein linker Außenspiegel Kontakt mit einem vorbeifahrenden Transporter gehabt und Schaden davongetragen. Der Transporter ist natürlich nicht stehengeblieben 😞

Ich war nun schon bei VW und habe mir einen neuen Lecker und die Gehäusebedeckung bestellt.

Kann mir jemand verraten, wie ich die Teile nun tauschen kann. Ich nehme an, dass ich hierfür das Spiegelglas "aushebeln" muss und mich dann von Schraube zu Schraube arbeite? Vielleicht hat das ja schon mal jemand gemacht und hat einen wertvollen Tipp für mich.

Darüber hinaus ist es nun so (war vielleicht auch vorher schon so), dass der linke Außenspiegel beim Einklappen nun gegen die Tür stößt. Der rechte Außenspiegel bleibt hingegen kurz vorher stehen. Kann man dies irgendwo einstellen oder muss der Spiegel vielleicht doch insgesamt erneuert werden?

Vielen Dank vorab!

Rob