

RNS 510 aufwerten - Hilfe gesucht

Beitrag von „TReg/2007“ vom 28. Oktober 2014 um 13:03

Auf dieser Seite habe ich gerade eben wohl die Lösung gefunden:

<http://bronken.de/fse/> (sehr informative Seite übrigens)

Zitat

13. Februar 2013 21:58

Ja irgendwann hatt mal wer das selbe Problem. Da dchre ich es müsste gehen. Der User war dann sogar 2x oersönlich mit dem Wagen hier und wir habne einige Stg ausprobiert. Daher weiss ich mittlerweile das die Regel beim Touareg doch nicht greift. Dort sind auch die farbigen Kis nicht fähig mit den neuen PFSEs zu kommunizieren. Wenn du damit leben kannst über das Multifunktionslenkrad nichts mehr einstellen zu können kannst du ganz unten eines des 7N oder 5K Stg nehmen. Dann siehst du nichts mehr im Kombiinstrument aber es sollte dennoch gehen. Ist halt nur eine Notlösung. Etwas richtig 100% perfektes gibt es da nicht

Kurz: meine MFA kann es wohl nicht.