

Parksensoren defekt!

Beitrag von „Freddy3108“ vom 29. Oktober 2014 um 17:48

So ich vertraue also mal dem Tester und tatsächlich hier waren tatsächlich 4 Sensoren defekt.

Allerdings glaube ich das mein Vorbesitzer hier ein wenig mit roher gewalt agiert hat oder die untere Lippe an der Stosstange eingefahren (rausgerissen) hat.

Denn der hintere Teil an den Sensoren war eingerissen bzw. halb abgebrochen 😞

Die Versorgungsspannung schein tatsächlich 8,4 Volt zu sein. Warum auch immer!

Grüße aus dem WW