

Späne in der Hochdruckpumpe V6 TDI

Beitrag von „rebell“ vom 29. Oktober 2014 um 19:59

So oder so ähnlich würde ich das auch machen.

VW geht davon aus, dass falscher Kraftstoff getankt wurde, daher ersetzen die alles, was damit in Kontakt kommt.

[undercover](#):

Ich hab mit bei VW alle Unterlagen runtergeladen.

Kostet ein mal 5€, lohnt dich aber!

Das Spezialwerkzeug kann ich dir die Tage nennen, dann bin ich wieder daheim, und kann nachsehen.