

Werkstatt / Schrauber - Süddeutschland gesucht

Beitrag von „blacktreedesign“ vom 31. Oktober 2014 um 12:02

Hallo Touareg Freunde,

mein Dicker (V6 3.0 tdi, 225PS, BJ2005, 190TKM) den ich jetzt seit knapp 3 Monaten fahre, hat div. Probleme.

1. Kompressor Luftfahrwerk kaputt - Getauscht, funktioniert wieder TipTop
2. AFS ohne Funktion, Brenner habe ich aus Altersgründen gewechselt und festgestellt das die Leuchtweitenregulierung ein Problem haben muss...Lichtkegel liegt direkt vor dem Dicken und Xenon stellt sich beim einschalten nicht ein. (Keine Fehlermeldung)
3. komisches metallisches Geräusch beim fahren. (Mittellager getauscht). Geräusch immer noch Vorhanden.
VW meinte es hört sich an wie wenn es aus dem Getriebeverteiler kommt?!
4. Hydrauliköl der Lenkung muss immer wieder nachgefüllt werden...

Da der Touareg sehr eigen ist und unsere VW Werksatt nicht den besten ruf hat...
Suche ich im Raum Süddeutschland einen Schrauber der sich wirklich gut auskennt.

Ich selber komme aus 74523 Schwäbisch Hall.

Hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen.

Viele Grüße

Lukas