

RNS 510 aufwerten - Hilfe gesucht

Beitrag von „V8Power“ vom 31. Oktober 2014 um 23:07

[Zitat von TReg/2007](#)

Sehr interessant.

Ich habe auch schon mal das Profil gelöscht und nach dem FW-Update neu gekoppelt. Egal was ich mache. Bei mir bleibt das Bluetooth-Symbol auf der Media-Seite im RNS grau.

Vielleicht liegt es doch an dem jüngeren Bj. Deines Touareg.

PS: habe auch ein iPhone 5

Hi TReg/2007,

ich habe auch das "andere" Telefonsteuergerät drin. Den Mediaplayer musst Du im Menü vom Telefon aktivieren, dann ist Du auch das Symbol am RNS bei "AUDIO" nicht mehr grau hinterlegt. Funzt bei mir mit dem iPhone 4S mit T1 12/2007 und RNS510. Kommt aber komischer Weise nur der rechte Kanal an. Mit Verbindung über den Klinkenstecker funktioniert die Musikwiedergabe einwandfrei. Ich habe mal 2 Fotos angehängt die ich heute beim aktivieren gemacht habe.

Servus aus LL

Werner

Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.