

Batterie nach 2 Tagen leer

Beitrag von „Janni“ vom 5. November 2014 um 09:34

Moin, der Unterschied mit oder ohne Regensensorsicherung beträgt 20mV. Richtig, auch nicht zum gleichen Zeitpunkt, aber bei einem stillen Verbraucher hätte ich gedacht, dass der Unterschied größer ist.

Dann werde ich jetzt mal Kessy/Türgriffe und das Memorypaket unter die Lupe nehmen.

Kessy: Ein Türgriftaster (Beifahrer) ist defekt; Sicherungsbox Schalttafel rechts, SC32 würde ich sagen

Memory: Hier gab es eine Fehlermeldung, sporadisch glaube ich; SB44, SC24, SB45

[Spannungsmessung.JPG](#)