

TI V6 3.0 TDI Startprobleme

Beitrag von „feuerwehrmann“ vom 6. November 2014 um 15:05

Hallo Erich. Bei mir wurden alle 6-Injektoren Getauscht,da waren nach auslesen des Ereignisspeicher im Messwertblöcke.. 3 Stück Defekt...(nachgetropft)
Bei warmen Motor ist er nach einer Standzeit von ca.10 min,beim ersten Versuch nicht Angesprungen,als wenn der Anlasser nicht Dreht...

PS::::Such im Forum weiter auch im Internet...
LG.Aus Hessen.....Thomas....

V6-TDI---WOWA---HOBBY---PREMIUM.....