

Ölmesstab Touareg V6 TDI BJ 2005

Beitrag von „kUnStF3hL3r“ vom 6. November 2014 um 17:32

Hallo Leute,

ich musste bei meinem T feststellen, dass sich der Motorölpeilstab unterhalb des Griffes abnudelt und bald abreißen wird. Bei VW bekomme ich einen Neuen, für das neue Modell. Dieser ist etwas länger und die Messung stimmt nicht mehr. Meiner ist etwa im unteren Drittel und beim Neuen wäre ich knapp bei Maximum.

Wisst ihr wo ich einen neuen oder gebrauchten Stab herkrieg? Hat nicht zufällig einer noch einen zu Hause? 😞

LG Sepp