

ACC Warnung trotz ausgeschalteter Funktion

Beitrag von „dreyer-bande“ vom 6. November 2014 um 20:15

[Zitat von macko](#)

Servus,
beim TI wird das schwer werden. Deaktivierung entweder über Menüauswahl im Kombiinstrument oder "Kurzwahl"-Knopf im Blinkerhebel.

Gruss
Marco

Stimmt,
dann haben wir hier eben beide abgehandelt.

Gruß