

# Wasser- und Öltemperaturanzeige zu gering

Beitrag von „Janni“ vom 7. November 2014 um 13:47

Moin,

seid ca. 14 Tagen zeigen beide Zeigerinstrumente zu geringe Werte an. Normalerweise sind die Werte beide bei ca. 90°C auf meinem Arbeitsweg wenn ich die Stadt verlassen habe und auf die Autobahn fahre. Nun gehen die Werte gerade mal auf der AB auf 65-70°C bis zum Ende der Fahrt, und der Zuheizung läuft. Auf 90°C komme ich jetzt lediglich bei einer längeren Stadtfahrt. Außentemperatur zw. 8-14°C.

Ich weiss ja, dass der TREG bei geringen Außentemperaturen zumindest Innen nicht sehr schnell warm wird, aber diese Werte sind mir die letzten Winter nicht aufgefallen! 😞

...gut, könnte ein Sensor kaputt sein, aber beide gleichzeitig? .... Masseproblem?