

Abblendlicht prüfen, Scheinwerfer funktionieren

Beitrag von „Nicsn“ vom 9. November 2014 um 22:03

Guten Tag,

Ich bin ein Neuling, habe aber die Suche bemüht und leider mein Problem nicht gefunden.

Seit 1 Woche sagt mir mein Dicker: Abblendlicht vorne links prüfen

Gesagt, getan... Der Xenon-Scheinwerfer funktioniert, kein flackern, etc.

Hat eventuell jmd. eine Idee an was es liegen könnte? Steuergerät? Irgendein Kontakt?

Habe ihn im März 2014 gekauft, 3.0, EZ 07/2009

Ich hoffe meine Frage ist in dem Thema korrekt. Über Antworten würde ich mich freuen.

Viele Grüße