

Batterie

Beitrag von „undercover“ vom 15. November 2014 um 20:23

Hi,

gemuckt? Jein. Er hat in diversen Steuergeräten folgenden Fehlereintrag (ausgelesen mit VCDS):

00446 - Funktionseinschränkung durch Unterspannung

002 - unterer Grenzwert unterschritten - Sporadisch

Und er hat in letzter Zeit ab und zu Adaptive Kurvenlicht Störungen. Die angeblich auch auf Spannungsprobleme zurück zu führen ist.

Bin wie gesagt, gespannt, wie es mit der neuen Batterie läuft.