

# Bericht VW Touareg 2014 - Facelift

**Beitrag von „viking“ vom 18. November 2014 um 09:42**

Hallo zusammen,

als langjähriger stiller Leser des Forums (TI 2005-2009 / RangeRover TDV8 2009-2013/ T II 2013-2014 (leider beim Hochwasser ertrunken) / T II FL ab 11-2014), kann ich heute auch einmal etwas beitragen.

Ich habe in der letzten Woche meinen neuen Touareg FL in WOB abgeholt und dabei natürlich auch die Frage nach dem RDKS gestellt, da ich noch noch Winterräder ohne System habe (die konnten schwimmen). Die Antwort war eindeutig: ohne Sensoren keine Anzeige und seit neuestem auch keine andauernde Warnmeldung. Die Ursache dafür liegt wohl im System VW. Da viele Werkswagen noch mit "alten" Winterrädern gefahren werden und die Mitarbeiter durch die dauernde Warnmeldung genervt waren, wurde diese ab Werk abgestellt.

Der Praxistest wird bei mir Anfang Dezember erfolgen, wenn die Winterräder ohne Sensoren montiert werden.

Güße

Kay