

R5 TDI Krümmer gerissen :-)

Beitrag von „Andyorange“ vom 19. November 2014 um 09:35

Hallo zusammen,

zum Abschluss meines Problems möchte ich euch mitteilen, dass ich nun den Krümmer gewechselt habe und auch die Fehlermeldung "Ladedruck unterschritten" nicht mehr ankam. Somit hoffe ich, dass es an dem undichten Krümmer lag.

Beste Grüße und allzeit gute Fahrt 😊

Beste Grüße

Andreas