

# Neue Software Motorsteuerung

Beitrag von „Schmidt“ vom 20. November 2014 um 10:53

Tach zusammen,

ich bekam vor 2 Wochen ein Schreiben von VW, darin stand, das alle Touareg 2 mit V8 in die Werkstatt müssen.

Grund: Es **könnte** sein, das die Motorkontrollleuchte angeht, ohne das ein Problem vorliegt.

Also, Vorgestern den Dicken nach VW gebracht und nach 2 Stunden wieder abgeholt.

Wer hat noch so ein Schreiben bekommen und weiss jemand was da gemacht wurde?