

RNS 510 aufwerten - Hilfe gesucht

Beitrag von „celsen“ vom 20. November 2014 um 21:11

[Zitat von TReg/2007](#)

OK ich fasse zusammen: Mein Touareg hat die neue KI-Software, das neue PFS-Steuergerät, die neue Firmware im RNS und es fehlt der Menüpunkt zum Koppeln des Media Players.



Ich glaube ich gebe auf und gehe mir wohl ein Klinkenkabel kaufen.

Ich danke Euch allen, insbesondere Humvee, für Eure Hilfe!

PS: Kilometerstand ist bei mir in der MFA unten natürlich schon vorhanden - ist auf dem Bild nur abgeschnitten.

Hallo TReg/2007,

das wird 100%ig an der Codierung des FSE-Steuergerätes liegen.

Ich habe den Umbau des Steuergerätes vor 2 Wochen auch durchgeführt und hatte glücklicherweise einen Tiguan in der Nähe, in dem ich die Codierung durchführen konnte (Codierung im Touareg geht ja mit dem STG nicht). Es gibt eine Stelle in der Codierung, die das A2DP-Streaming aktiviert/deaktiviert. Wenn es deaktiviert ist, erscheint es auch nicht im MFA-Menü.

Codierung müsste ich nochmal raussuchen, allerdings ist das im VCDS-Codierungsprogramm alles hinterlegt.

Beste Grüße,
Marcel