

Afs kurvenlicht probleme bitte um hilfe

Beitrag von „h.a1709“ vom 22. November 2014 um 16:19

Hallo ich besitze ein vw touareg v6tdi ich habe probleme mit meinen dicken. Ich habe die schwarze scheinwerfer von werk aus drinne bi-xenon mit kurvenlicht und statischem kurvenlicht das problem ist das mein kurvenlicht nicht mehr funktioniert fehlercode sensor für schwenkmodul links defekt.. Was ist den jetzt genau defekt das steuergerät oder der scheinwerfer.. Softwarestand x016 teilenr: 716907357.. Bitte um hilfe ab und zu leuchten die scheinwerfer auf den boden und manchmal fahren sie wieder hoch

danke im vorraus mfg