

# Afs kurvenlicht probleme bitte um hilfe

**Beitrag von „h.a1709“ vom 22. November 2014 um 19:20**

So nochmal für euch. Ich bin im Besitz eines Touaregs 3.0tdi aus dem Jahre 2006. Problem ist dass im Kombiinstrument AFS ohne Funktion angezeigt wird und die gelbe Warnleuchte blinkt... Laut Fehlerspeicher steht Sensor für dynamische Kurvenlicht permanent .. Software Status x016 teilenr:716907357..wie kann ich prüfen ob das leistungsmodul oder der Scheinwerfer defekt ist ? Habt ihr tipps oder könnt ihr mir sagen wie ich vorgehen soll? Mit freundlichen Grüßen