

Knacken in den Hochtönern

Beitrag von „Janni“ vom 24. November 2014 um 16:51

Hi,

noch nicht beim TREG aber beim EOS einmal. Da haben aber alle LS gedröhnt!

1x Sicherung ziehen, etwas warten danach wieder Sicherung rein und Ruhe war!