

Touareg r5 Springt im warmen zustand nicht an

Beitrag von „Jörg123“ vom 26. November 2014 um 15:08

Hallo

Mein Touareg Springt im warmen zustandt nicht an .

In der Werkstatt wurde ein neuer Zylinder eingebaut da die pumpe Düsen sich eingearbeitet hatt, die pupe Düse wurden alle 5 mit neuen dichtungsatz ausgestatte

wenn er anspringt läuft er tadellos schön rund

Startet man ihn im Kalten zustand springt er an wenn man ihn 5 min laufen last und dann ausstellt und wieder starten will orgelt er und orgelt er und springt nicht an

Steuerzeiten stimmen wurde überprüft .

Im Motorsteuergerät steht immer wieder Nockenwellen sensor obwohl die steuerzeiten stimmen und ein neuer sensor verbaut wurde .

weiss nicht mehr weiter bitte dringt um hilfe

Gruss :Jörg