

Standheizung springt nicht an

Beitrag von „mirko“ vom 27. November 2014 um 12:15

Hallo,
danke für den Link zu Wiki.
Super gute Beschreibung und damit sollte ich wohl den Fehler finden können.

Bei mir springt der Verbrennungslüfter erst gar nicht an.
Damit ist natürlich der Test schon erfolglos
Hat der Zuheizter evtl. mehr als eine Sicherung im Touareg?

Ich prüfe jetzt erstmal ob überhaupt Spannung am Lüfter anliegt wenn der Systemtest anläuft.
Dann sollte ich schon einen Schritt weiter sein ...

Danke zunächst.
Ich halte Euch auf dem Laufenden.

Mirko

PS: Gerade eben ist auch das Aufrüstkit angekommen. Wird also Zeit das ganze ans Rennen zu bekommen 😊