


Xenon sehr dunkel

Beitrag von „strobi“ vom 27. November 2014 um 20:18

Update:

Inzwischen habe ich die Brenner getauscht. Das Ergebnis ist richtig richtig gut, -und es wurde Licht. 

Beim Ausbau der Schweinwerfer hatte ich nur Probleme mit einem Schweinwerfer: der kräftige Wasserstrahl hat nicht direkt geholfen. Aber energisches Ruckeln und von innen drücken, das hat geholfen. Er wäre fast vorne heraus gefallen.
Alles in allem eine lohnende Investition.