

Luftfederung hinten Federbein wechseln

Beitrag von „macko“ vom 29. November 2014 um 18:13

Servus,
ins Blaue hineingeraten tippe ich auf ein defektes Restdruckhalteventil.

Gruss
Marco