

# Kühlmittelverlust V6TDI

**Beitrag von „Humvee“ vom 30. November 2014 um 11:53**

Update hatte ich vergessen,

es war ein O-Ring um 5 Cent im Thermostat vom Schlauch zum AGR-Anschluss.

Naja, 2 Tage Arbeit, das man da ran kommt.

Rep. wurde über Kulanz abgewickelt. 😊