

# Schreck lass nach.....

**Beitrag von „rebell“ vom 30. November 2014 um 12:09**

Gestern morgen hatte ich ein unschönes Erlebnis.

Wir wollten gerade los, da schaue ich zufällig auf den Luftauslass im Radkasten rechts, und sehe Laufspuren aus diesen Schlitzen.

Oh, ha, nichts gutes.

Ein Blick unters an sich trockene Auto, auch an der anderen Seite der rechten Radhausschale Feuchtigkeit.

Oh, nein, das wird bestimmt teuer, na, ja, Flüssigkeitststände kurz gecheckt, alles ok, also erst mal los.

(Chefin hatte schon keinen Bock mehr Einkaufen zu gehen, ihr "Baby" ist undicht!!)

Später dann mal genauer geschaut, nichts zu sehen, soweit ich erkennen konnte, alle Kühler dicht.

Dann von oben, rund um den Luftfilterkasten auch feucht, in einer Nische stand noch etwas davon.

Blaue (?) Flüssigkeit.....häää, was soll das denn sein?

Bis ich drauf kam:

Ich hatte ein paar Tage zuvor Scheibenwasch-Frostschutz aufgefüllt, das BLAUE von Aral. 🚰

Da war zwar nichts daneben gelaufen, aber der Stutzen für den Waschbehälter hat eine Verbindung etwas tiefer.

Und die scheint nicht ganz dicht zu sein, da tropft es heraus, wenn man bis Oberkante befüllt.

(Geschmackstest bestätigte. schmeckt bitter, genau wie der Rest im Kanister:D)

Puh, jetzt ist der Blutdruck wieder normal.

Dann mal einen schönen 1. Advent!