

Aufrüsten Zuheizier zur Standheizung

Beitrag von „Lars66“ vom 1. Dezember 2014 um 17:57

Hallo,

habe heute Vorm. ebenfalls meinen Zuheizier aufgerüstet und wenn man(n) sich an die hier oft sehr gut gemachte Anleitung hält, sollte der Aufrüstung nichts mehr im Wege stehen. Ich hatte aber eine andere Überraschung, das war das Salz in der Suppe, Steuerkabel war verlegt, lila Kabel wurde an der Spritzwand durch das Gummi durch ein Miniloch gezogen, auf Pin1 des "großen" Zuheizier Steckers gesetzt, Masse am Sicherungskasten abgegriffen und Plus ebenso, alles gemessen, wunderbar, aber nichts tat sich, FB neu angelernt, hat alles nichts geholfen. Nach einigen Minuten des Denkens 😊 dann die Erleuchtung bzw. das Bild einer Anleitung hier. Der Stecker am Steuergerät war falsch belegt, warum auch immer, das lila Steuerungskabel lag auf 5 und nicht auf 2 wie es sein muss (Steckerplätze sind durchnummeriert). Also falls jemand mal ebenfalls dieses Problem hat, bitte u.a. erst auf den Stecker am Steuergerät schauen. Ach ja, verbaut habe ich eine org. T91 von Webasto mit einem org. Y-Kabelbaum, also 2 quadratische Stecker mit je 4 Kabeln und den 6er Stecker am Steuergerät. Jetzt überlege ich noch, ob ich mir noch die 1533 besorge...

Gruß

Lars