

Komforsteuegerät und Standheizung T1 2,5 TDI - Experte gesucht!!

Beitrag von „T-Sucher“ vom 1. Dezember 2014 um 21:42

Hallo Humvee,

Danke - war ein paar Tage offline, daher erst jetzt: Entriegeln versuche ich morgen, entweder VCDS oder Webasto-Software.

Was die restlichen geschilderten Phänomene betrifft - alle hängen am Komfortsteuergerät, das lt. Diagnose der freien Werkstatt (die nutzen das Hella-Gutmann-Teil) "falsch programmiert" ist. Deswegen dachte ich, dass dort im Steuergerät etwas verbockt wurde, was die anderen Funktionen lahmlegt.

Werde mich vorarbeiten und berichten....



Klaus