

Luftfederung hinten Federbein wechseln

Beitrag von „donadi“ vom 2. Dezember 2014 um 23:36

Zu 99% Restdruckhalteventil. Ist übrigens zum Glück auch eine recht günstige Sache. Das Ventil kostet ca. 75 EUR. Bei mir hat ausbauen und wieder einbauen geholfen. Die dinger verkleben einfach gerne. SANFTE klapper mit einerm kleinen Hammer oder dem Rückteil eines Schraubendrehers könnten das Problem lösen.

Und wenn du in die Werkstatt fährst - lass die Ventile tauschen - und zwar NUR die. Die Werkstätten sind bei Luftfederungen oft sehr kreativ und bestrebt vierstellige Rechnungen zu stellen.

Also nicht vergessen wer der Chef ist - immer der, der das Geld bezahlt 😊

<https://www.touareg-freunde.de/showthread.php...5011#post265011>