

Wasser- und Öltemperaturanzeige zu gering

Beitrag von „Janni“ vom 6. Dezember 2014 um 21:05

Hi,es war das Thermostat. Kosten 440€,davon 232€ für das Teil.