

starke Rauchentwicklung beim Betrieb der STH

Beitrag von „macko“ vom 8. Dezember 2014 um 09:35

Moiin,

die ECON Taste wich im Laufe der Zeit der AC Taste und der Zuheizer war damit einhergehend nicht mehr abschaltbar.

Gruss

Marco