

# **starke Rauchentwicklung beim Betrieb der STH**

**Beitrag von „macko“ vom 8. Dezember 2014 um 09:35**

Moiin,

die ECON Taste wich im Laufe der Zeit der AC Taste und der Zuheizer war damit einhergehend nicht mehr abschaltbar.

Gruss

Marco