

starke Rauchentwicklung beim Betrieb der STH

Beitrag von „Darragh“ vom 8. Dezember 2014 um 09:46

Hallo Hannes

Das kann ich leider nicht sagen.

Bei der Funktionsbeschreibung habe ich mich in meinen Unterlagen kundig gemacht.

Diese beziehen sich auf den TI vor FL / Bj 2006.

Vielleicht kann jemand anderes darüber genaueres sagen.

Das es jedoch geändert wurde, kann ich mir nicht vorstellen, da dieses ja der ECON-FUNKTION widersprechen würde.

Auch das die SH / ZH bei geöffnetem Tankdeckel abschaltet, hat ja auch sicherheitsrelevante Eigenschaften.