

Wandler

Beitrag von „PeRo“ vom 8. Dezember 2014 um 20:06

Hallo liebe Touareg Freunde,

seit zwei Wochen bin ich stolzer Besitzer eines T II, 180 kW, Modelljahr 2013, 22 Tkm auf der Uhr.

Bereits im Vorfeld des Kaufs habe ich fleißig im Forum gelesen und so manche interessante und nützliche Info gefunden.

Vielen Dank dafür!

So, nun zu meinem ersten Thread:

Bisher habe ich die Schaltstrategie des Automatikgetriebes so wahrgenommen, dass sich die Wandlerüberbrückungskupplung ab dem dritten Gang und einer Geschwindigkeit > ca. 30 km/h schließt.

Heute morgen war das anders. Auf den ersten 1 bis 2 km war die Kupplung selbst im 8 Gang noch offen.

Das Drehzahlniveau war deutlich höher und beim Gasgeben aus konstanter Geschwindigkeit drehte der Motor nochmals höher;

ohne direkten Geschwindigkeitszuwachs.

Nach kurzer Zeit verhielt sich die Automatik dann wieder wie gewohnt.

Kennt jemand dieses Verhalten?

Hat es etwas mit den winterlichen Temperaturen zu tun?

Viele Grüße

Peter