

Neue Software Motorsteuerung

Beitrag von „Advocado“ vom 10. Dezember 2014 um 19:42

Mein freundlicher VW Händler hat mich beim letzten Besuch in der Werkstatt gefragt, ob mein Dicker eine Leistungssteigerung hat, nachdem er die nicht hat, wurde etwas an der Motorsteuerung umgesattelt, angeblich um zu verhindern, dass die Ölwarnlampe angeht obwohl alles in Ordnung ist. Was bei mir tatsächlich schon vorgekommen war.