

Neue Software Motorsteuerung

Beitrag von „coala“ vom 10. Dezember 2014 um 20:47

[Zitat von Advocado](#)

[...] wurde etwas an der Motorsteuerung umgesetzt, angeblich um zu verhindern, dass die Ölwarnlampe angeht obwohl alles in Ordnung ist. Was bei mir tatsächlich schon vorgekommen war.

Servus,

genau das ist der Grund für die Maßnahme 😊

Grüße
Robert