

# Hinterachse Rubbelt wenn er Kalt ist

**Beitrag von „kafka111“ vom 11. Dezember 2014 um 19:13**

Hallo

So nun war mein Touareg in der Werkstatt und die haben alles an der Hinterachse überprüft und nichts gefunden was ich sehr merkwürdig finde, aber nun gut muss ich erst mal mit Leben. Leider ist dabei was anderes zum Vorschein gekommen.

Der Auspuff Krümmer muss neu mit Dichtung sowie der Ventildeckel und Dichtung wobei dann endlich der Diesel Gestank im Stehen im Fahrzeuginnenraum Vergangenheit ist.

Mich würde noch interessieren ob ihr auch ca 320,-€ für Öl wechseln Bezahlt mit Filter?

Gruß Michael