

# Bericht VW Touareg 2014 - Facelift

Beitrag von „TouaregJunior“ vom 13. Dezember 2014 um 09:59

[Zitat von coala](#)

[Front\\_1\\_1200.jpg](#)

Hallo Robert,

ich habe noch noch eine Frage - mir ist beim Betrachten der Bilder aufgefallen, dass der T2GP jetzt auch einen Sensor im VW Logo hat (das Logo ist jetzt im Vergleich zum Vorgänger blickdicht gestaltet) und die ACC Sensoren neben den Nebelscheinwerfern sind verschwunden (verblendet?) worden. Hat VW Änderungen an dem System/Sensoren vorgenommen?

Gruß vom Junior