

Sitzmemory Fahrer und Beifahrerseite lässt sich nicht speichern

Beitrag von „an78“ vom 14. Dezember 2014 um 15:11

Hallo,

danke erst einmal für die Tipps, ich bin mal einen Schritt weiter.

Auf der Beifahrerseite geht das Memory wieder, nachdem die Batterie leer war 🗲 Ich hatte zu lange an den Einstellungen rumgespielt und den Fernseher zum Laufen gebracht (muss man ja wissen, dass das nicht über TV geht - weil analog, sondern über AV2 😊👍)

Naja, heute fremdgestartet und schon gehts wieder.

Dafür ist hab ich mal auf der Fahrerseite festgestellt, dass die Höhenverstellung am Hinterteil nicht geht, vorn an den Kniekehlen schon - ich hoffe, dass war verständlich. Ich denke, damit hängt auch die Fehlfunktion zusammen.

Da ich keinen Motor höre, gehe ich von einem Defekt aus - war dem Vorbesitzer bestimmt bekannt 😞

Naja, jetzt will ich es in Ordnung bringen. Hat einer von euch vielleicht die Teilenummer des Stellmotors oder sogar einen Stellmotor übrig??

BTW: wo kann ich denn Teilenummern finden. Bei BMW gab es da entsprechende Webseiten (sogar offizielle).

Viele Grüße

André