

# Risse im Holzdekor

**Beitrag von „sendner“ vom 14. Dezember 2014 um 22:55**

Hallo Zusammen.

Einhergehend mit dem FL schien das Problem aber nicht vollends vom Tisch zu sein.

Bei der Suche nach einem passenden T1 Ende 2012/Anfang 2013 habe ich zwei Fl´s besichtigt die solche Beschädigungen an den Holzdekoren hatten.

Einmal einer mit EZ aus dem frühen Jahr 2007 (meine es war 03/07) und einer mit EZ Mitte 2007. Bei zweiterem war es nur in geringem Maße, bei dem älteren FL waren ALLE Leisten im Armaturenbrett und den Türen vollkommen "hinüber".

Eventuell wurde ja das Problem mit dem MJ 2008 endgültig ausgeräumt.