

[R5TDI] Unregelmäßige Drehzahlschwankungen im Stand

Beitrag von „jmalter“ vom 15. Dezember 2014 um 19:43

Hi,

also alles mal der Reihe nach. Mein R5 TDI (Motor BAC) hat seit einiger Zeit Drehzahlschwankungen im Stand. Die aber nicht ständig sondern unregelmäßig. Mit eingeschalteter Klima

stärker als ohne. Bevor ich in irgendeiner Weise an die PDE's denke, habe ich auf anraten des 😊 den Kabelsatz der PDE's wechseln lassen. Ist ja nicht unüblich und ja, der Widerstand am Stecker

war zu hoch. Natürlich habe ich originale Ersatzteile verwendet.

Es ist zwar schon besser geworden, aber noch nicht vollständig weg.

Wer kann mir noch ein paar Tips geben? Mein 😊 will natürlich helfen, allerdings nur wenn ich die ganze Reparatur bei ihm durchführen lasse, was nicht mein Ansinnen ist.

Ich habe mal mit VCDS die Schaltzeitabweichung mitgeschrieben, vielleicht hat dazu jemand eine Idee.

Mein Metier ist eher das Fahrwerk und Steuergeräte, mit Motoren stehe ich eher auf Kriegsfuß und lasse die Finger davon und lasse da meinen Schrauber dran. Der kennt sich allerdings zu wenig mit VCDS aus um mir dazu etwas zu sagen.

Wenn ich noch weitere Messwerte liefern soll, bitte bescheid geben. Ich liefere es sofort nach.

[LOG-01-001-023-024.xls](#)

Viele Dank für eure Hilfe

Jörg