

# [R5TDI] Unregelmäßige Drehzahlschwankungen im Stand

**Beitrag von „jmalter“ vom 16. Dezember 2014 um 09:58**

Genau das wollte ich nicht hören. Mein 😊 habe heute morgen die Daten der PDEs aufgelesen, konnte aber nichts finden. Dann kam er auf die Idee, die proforma auszutauschen. Als er mir sagte,

dass jede PDE ca. 700 Euronen kostet, bin ich wieder gefahren. Allerdings habe ich Manus Artikel gelesen über den Freilauf. Ich habe genau das gleiche Bild mit den Geräuschen. Bis ca. 1.400 RPM

habe ich auch dieses Rasseln, aber nie irgendwas beigemessen da der R5 TDI ja immer laut ist. Ich werde mal anhand seiner Beschreibung schauen, ob ich da Spiel habe. Ich werde berichten.

Viele Grüße

Jörg