

# LED Tagfahrlicht vom Audi A6

**Beitrag von „Dennis 1509“ vom 16. Dezember 2014 um 19:49**

Hallo Leute, ich hab bei meinem Dicken (BJ 2007 3 Liter V6 TDI die Tagfahrleuchten vom A6 eingebaut.

Bilder setz ich morgen rein. Angeschlossen hab ich sie so: "" Geschaltete + (15) entnehmen genau wie das linke Standlicht. Vom rechten Scheinwerfer entnehmt Ihr das rechte Standlicht. Wenn Ihr die Scheinwerfer rauehmt, sieht man den Stecker hinten. Den kann man rausziehen und mit einem "Leitungsdieb" anknabsen. Ihr dürft nur nicht die Stromversorgung fürs TFL-Steuergerät dort holen. Da seit Ihr im Kennbusbereich und er meldet sich. Ich habe mir beides von den Fremdstartpolen im Motorraum geholt und bei der + Leitung eine 7,5A Leitungssicherung eingefügt. ""

gemacht. Nur nicht mit Leitungsdieben.

Sieht super cool aus und Funktioniert auch, leider ist mir ein Fehler unterlaufen, beim Testen hatte ich einen Scheinwerfer ausgebaut und hab die Zündung zum Testen angemacht. Ich hab alles zusammengebaut, Standlicht geht, Xenons gehen auch, und die TGF auch.

Nun hab ich eine Fehlermeldung Afs ohne Funktion. Wenn ich die Scheinwerfer anschalte, stellen sie sich auch nicht mehr von alleine ein. Weiß jemand einen Rat? Diese Fehler hab ich noch mit meiner VCDS Vollversion ausgelesen, einfach löschen geht nicht.

Ist es möglich das ein Scheinwerfer nicht richtig eingerastet ist, und das deswegen diese Fehler kommen ?

Bitte um eure Hilfe

Hätte ich fast vergessen, Ich habe kein Kurvenlicht.

Kann es sein das Ich die Scheinwerfer beim einbau nicht fest oder gut arretiert habe? Würde der Dicke das merken?

1042 - Steuergerät nicht codiert

000 - - - Warnleuchte EIN

Freeze Frame:

Fehlerstatus: 11100000

Fehlerpriorität: 2

Fehlerhäufigkeit: 1

Verlernzähler: 103

Zeitangabe: 0

02656 - Leistungsmodul Scheinwerfer links (J667) nicht codiert  
000 - - - Warnleuchte EIN  
Freeze Frame:  
Fehlerstatus: 11100000  
Fehlerpriorität: 2  
Fehlerhäufigkeit: 1  
Verlernzähler: 103  
Zeitangabe: 0

02657 - Leistungsmodul Scheinwerfer rechts (J668) nicht codiert  
000 - - - Warnleuchte EIN  
Freeze Frame:  
Fehlerstatus: 11100000  
Fehlerpriorität: 2  
Fehlerhäufigkeit: 1  
Verlernzähler: 103  
Zeitangabe: 0

01539 - Scheinwerfer wurden nicht justiert  
005 - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption - Warnleuchte EIN  
Freeze Frame:  
Fehlerstatus: 11100101  
Fehlerpriorität: 2  
Fehlerhäufigkeit: 1  
Verlernzähler: 103  
Zeitangabe: 0

02234 - Leistungsmodul Scheinwerfer rechts (J668)  
004 - kein Signal/Kommunikation - Warnleuchte EIN  
Freeze Frame:  
Fehlerstatus: 11100100  
Fehlerpriorität: 2  
Fehlerhäufigkeit: 1  
Verlernzähler: 103  
Zeitangabe: 0