

LED Tagfahrlicht vom Audi A6

Beitrag von „strobi“ vom 16. Dezember 2014 um 22:38

Hast Du einen Scheinwerfer wo der Stecker integriert ist und beim Einbau sich selber einrastet?
-Da reicht schon 0,5mm Abstand dass der Schweinwerfer nicht mehr richtig funktioniert.

Bilder vom fertigen Einbau möchte ich gerne sehen...