

V10 ruckelt bei Beschleunigung unter Last ab ca. 1500 min-1

Beitrag von „stefred“ vom 17. Dezember 2014 um 11:53

[Zitat von Sam R](#)

Hallo.

Ich bin neu hier.

3'

Mein V10 hat das selbe Problem bei Umdrehungen unter 2'000 U/min stottert er. Die Kraftstofffilter habe ich vor ca. 3'000 km ersetzt.

MKB: AYH Km Stand: 211'000

Danke für eure Antworten

Und was ist der Fehler bzw. was der Fehler? Mein V10 stottert auch unter 2000 U/min... Gas nimmt er relativ spät an