

# Firmwareupdate / Softwareupdate HN+\_EU/RDW\_VW\_K0755 für RNS 850

Beitrag von „dolofan“ vom 17. Dezember 2014 um 13:09

[Zitat von Mike3.80](#)

Hab dann die Kontakte von der SIM gelöscht und wollte das nochmal neu über Bluetooth laden und es klappt nun nicht mehr. Ist da schon jemand weiter??

Kurze Anleitung für iPhone als externes Adressbuch:

- SIM in den SIM-Slot schieben
- Setup->Bluetooth/WLAN->Bluetooth->Nach Geräten suchen
- iPhone wird gefunden und 2 Profile vorgeschlagen: "Musikwiedergabe" und "externes Adressbuch"
- "externes Adressbuch" auswählen und iPhone koppeln
- sich freuen und mir ein Bier ausgeben:D
- fertig 🍻